

## EAST Search History

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L1	64	latching same inject\$3 same mold\$3 same circuit\$1	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2006/09/28 12:10
L2	85	latch same inject\$3 same mold\$3 same circuit\$1	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2006/09/28 13:08
L3	59	2 not 1	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2006/09/28 12:13
L4	1	("5319522").PN.	USPAT	OR	OFF	2006/09/28 12:13
L5	15	("5319522").URPN.	USPAT	OR	OFF	2006/09/28 12:14
L6	13	("2983964"   "3216089"   "3226463"   "4397803"   "4528419"   "4582388"   "4738812"   "4814028"   "4821413"   "4914804").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/09/28 12:18
L7	21	US-6601883-\$.DID. OR US-6575507-\$.DID. OR US-6568722-\$.DID. OR US-6562261-\$.DID. OR US-6558149-\$.DID. OR US-6520548-\$.DID. OR US-6511107-\$.DID. OR US-6474706-\$.DID. OR US-6441512-\$.DID. OR US-6407461-\$.DID. OR US-6340791-\$.DID. OR US-6607222-\$.DID. OR US-6287488-\$.DID. OR US-6262150-\$.DID. OR US-6231800-\$.DID. OR US-6227853-\$.DID. OR US-6203734-\$.DID. OR US-6007118-\$.DID. OR US-5977678-\$.DID. OR US-5975596-\$.DID. OR US-5765884-\$.DID.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/09/28 12:18
L8	1	("6340791").URPN.	USPAT	OR	OFF	2006/09/28 12:22
L9	5	("4668448"   "4975312"   "5165985"   "5260380"   "5761048").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/09/28 12:23
L10	155	latch same inject\$3 same mold\$3 same door	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2006/09/28 12:24

## EAST Search History

L11	150	10 not 9 not 7 not 2 not 1	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2006/09/28 12:25
L12	34	door same (car vehicle automobile) same inject\$3 same mold\$3 same circuit\$1	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2006/09/28 13:09

## EAST Search History

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L1	64	latching same inject\$3 same mold\$3 same circuit\$1	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2006/09/28 12:10
L2	85	latch same inject\$3 same mold\$3 same circuit\$1	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2006/09/28 14:00
L3	59	2 not 1	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2006/09/28 12:13
L4	1	("5319522").PN.	USPAT	OR	OFF	2006/09/28 12:13
L5	15	("5319522").URPN.	USPAT	OR	OFF	2006/09/28 12:14
L6	13	("2983964"   "3216089"   "3226463"   "4397803"   "4528419"   "4582388"   "4738812"   "4814028"   "4821413"   "4914804").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/09/28 12:18
L7	21	US-6601883-\$.DID. OR US-6575507-\$.DID. OR US-6568722-\$.DID. OR US-6562261-\$.DID. OR US-6558149-\$.DID. OR US-6520548-\$.DID. OR US-6511107-\$.DID. OR US-6474706-\$.DID. OR US-6441512-\$.DID. OR US-6407461-\$.DID. OR US-6340791-\$.DID. OR US-6607222-\$.DID. OR US-6287488-\$.DID. OR US-6262150-\$.DID. OR US-6231800-\$.DID. OR US-6227853-\$.DID. OR US-6203734-\$.DID. OR US-6007118-\$.DID. OR US-5977678-\$.DID. OR US-5975596-\$.DID. OR US-5765884-\$.DID.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/09/28 12:18
L8	1	("6340791").URPN.	USPAT	OR	OFF	2006/09/28 12:22
L9	5	("4668448"   "4975312"   "5165985"   "5260380"   "5761048").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/09/28 12:23
L10	155	latch same inject\$3 same mold\$3 same door	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2006/09/28 12:24

## EAST Search History

L11	150	10 not 9 not 7 not 2 not 1	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2006/09/28 12:25
L12	34	door same (car vehicle automobile) same inject\$3 same mold\$3 same circuit\$1	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2006/09/28 13:51
L13	1167	264/272.17.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2006/09/28 13:51
L14	36	13 and (car vehicle automobile)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2006/09/28 14:00
L15	8	("3343706"   "3484536"   "3590480"   "3729657"   "3772452"   "3806766"). PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/09/28 13:56
L16	19	("3869563").URPN.	USPAT	OR	OFF	2006/09/28 13:57
L17	30	("1059759"   "3688269"   "3806874"   "4079356"   "4297863"   "4298792"   "4322719"   "4415893"   "4509093"   "4562712"   "4593185"   "4603564"   "4633687"   "4642734"   "4663952"   "4726205"   "4766746"   "4789859"   "4800590"   "4849749"   "4858453"   "4866962"   "4868409"   "4922736"   "4944908"   "4947662"   "4964023"   "4965460"   "Re29259").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/09/28 13:57
L18	46	("5337588").URPN.	USPAT	OR	OFF	2006/09/28 13:58
L19	0	13 and (door same latch\$3)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2006/09/28 14:00

## EAST Search History

L20	6868	latch same (car automobile vehicle) same circuit\$1	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2006/09/28 14:01
L21	659	(latch near5 mechanism) same (car automobile vehicle) same circuit\$1	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2006/09/28 14:01
L22	18	21 same mold\$3	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2006/09/28 14:01
L23	9	("4452058"   "4518182"   "4624491"   "4876909"   "4898414"   "4948183"   "4978153"   "4979384"   "5072975"). PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/09/28 14:04
L24	13	("4898414").URPN.	USPAT	OR	OFF	2006/09/28 14:07
L25	18	("6050117").URPN.	USPAT	OR	OFF	2006/09/28 14:09